

Røysanevegen 21D, 4270 ÅKREHAMN



Prisantydning
2 200 000,-

ÅKREHAMN

Åkra - Praktisk og kjekk leilighet med
3 soverom og gjestetoalett -
Gangavstand til "alt" - Vestvendt
terrasse

BRA-i/BRA Total: 78/83 m² / Tomt: 7030.6m²
Antall soverom: 3 / Byggeår: 2012



God plass i stuen - mulighet til peis/vedovn

Nøkkelinfo

Adresse: Røysanevegen 21D, 4270 ÅKREHAMN
Nåværende eier: Alfa Boligutleie AS
Matrikkelnummer: Gnr. 15, bnr. 2279, snr. 18 i Karmøy kommune.
Oppdragsnummer: 01260019
Oppdragsansvarlig/Meglerforetak: Fred Lippens
Eiendomsmegler A AS, Org. nr. NO 893527702 MVA

Boligtype: Eierseksjon
Byggeår: 2012
Bra total: 83m²
BRA-i: 78 m²
Antall soverom: 3
Etasje: 2
Energimerke: Ikke angitt
Tomtestørrelse: 7030.6m²
Eierform: Eierseksjon

Parkering: Gode parkeringsforhold etter førstemann til mølla prinsippet på sameiets grunn.





Store panoramavinduer gir rikelig med lys

Økonomi

Prisantydning

Kr 2 200 000

Omkostninger

Kr 68 490

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum

Tinglysing pantedokument kr. 545,-

Tinglysing skjøte kr. 545,-

Gebyr e-tinglysing kr. 500,-

Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 11.900,-

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2,5% av endelig kjøpesum.

Totalt inkl. omk.

Kr 2 268 490

Felleskostnader pr. mnd

Kr 750

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnaden er estimert til å dekke andel av felles forsikring. Evt overskytende overføres til vedlikeholdskonto. Sameiet har per dags dato begrenset organisering, men det er planlagt å få mer struktur i sameiet. Ny eier må påregne at månedlige felleskostnader settes til et høyere beløp ved organisering.

Kommunale avgifter

Kr 12 227 per 2025

Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

Info formuesverdi

Basert på prisantydning har Skatteetatens boligkalkulator beregnet boligens formuesverdi til kr. 676 240,- når boligen benyttes som primærbolig.

Formuesverdi skal ikke overstige:

Primærbolig – 25% av beregnet eller dokumentert markedsverdi opp til kr. 10 000 000, og deretter 70% av den overskytende markedsverdi

Sekundærbolig – 100 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

Formuesverdier som overstiger disse grensene, kan kreves nedjustert av eier.





Beskrivelse av bolig

Åkra - Praktisk og kjekk leilighet
med 3 soverom og gjestettoalett -
Gangavstand til "alt" - Vestvendt
terrasse

Innhold

En meget praktisk 4-roms leilighet i 2. etasje. Svalgang utenfor inngangsparti hvor en kan nyte morgenkaffe. Inneholder entre/gang med garderobeplass. Bod/teknisk rom. Gjestetoalett med vask. 3 gode soverom med skaplass. Bad/wc har fliser på gulv med varmekabler. Våtromsplater på vegger. Dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Åpen stue - kjøkkenløsning. Pen innredning med god skap og benkeplass. Platetopp og ny Integrert komfyr. Plass til oppvaskmaskin. Det er god plass til sofagruppe og spisestue. Pipeløp gir mulighet til peis - ildsted. Utgang til vestvendt terrasse. Det er i tillegg en bod utenfor leiligheten på bakkeplan.

Bygningsinformasjon

Leilighetsbygg satt opp på støpt såle. Yttervegger i bindingsverk med ytterpåliggende trekledning. Saltakskonstruksjon med betongtakstein.

Takstmann har i sin rapport gitt TG3 på bad som følge av noen sprekke sokkelfliser under servantskap, samt fuge mellom gulv - vegg har tørket noe opp.

TG 2 på følgende:

1.1.2 Bad Overflate gulv. TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel. Redusert avrenning kan gi stående vann og økt fuktbelastning på gulvflater.

Mangelfull membranoppkant ved terskel øker risiko for vanninntrengning mot tilstøtende rom ved lekkasje eller vannsøl. Kombinasjonen av avvik kan over tid gi skjulte fuktskader i undergulv og konstruksjoner. Konsekvens: Potensiell skade på underliggende konstruksjoner og tilstøtende rom. Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Risiko for behov for større rehabilitering dersom fukt får utvikle seg over tid. Anbefalt tiltak: Etablere korrekt fall mot sluk ved rehabilitering av badet. Etablere forskriftsmessig membranoppkant ved terskel ved neste oppgradering. Overvåke området ved terskel og gulvfall dersom tiltak utsettes.

1.1.3 Bad Membran, tettesjiktet og sluk. TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel. Risiko: Vann kan trenge ut mot tilstøtende rom ved vannsøl eller lekkasje i terskelområdet. Mangelfull silikon rundt rørgjennomføring kan gi punktvis fuktinntrengning i veggkonstruksjonen. Kombinasjonen av avvik øker risikoen for skjulte fuktskader over tid. Konsekvens: Potensiell skade på terskel, veggkonstruksjon og underliggende bygningsdeler. Økte kostnader ved forsinket utbedring. Risiko for behov for større rehabilitering dersom fukt får utvikle seg. Anbefalt tiltak: Etablere forskriftsmessig membranoppkant ved terskel ved rehabilitering av badet. Etterse og utbedre silikonerings rundt rørgjennomføringen i våtsone. Kontrollere tilstøtende flater for eventuelle tegn til fukt før utbedring. Overvåke området dersom tiltak utsettes.

1.2.2 Teknisk bod Overflate gulv. TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel. Risiko: Vann kan trenge ut mot tilstøtende rom ved lekkasje eller vannsøl. Manglende oppbrett ved terskel gir redusert sikkerhet mot fuktvandring. Risiko for skjulte fuktskader i terskelområdet over tid. Konsekvens Potensiell skade på terskel, gulvkonstruksjon og tilstøtende rom. Økte kostnader ved forsinket utbedring. Mulig behov for større utbedringer dersom fukt får utvikle seg. Anbefalt tiltak Etablere korrekt oppbrett av belegget ved terskel ved neste oppgradering eller ved behov for utbedring. Kontrollere terskelområdet for eventuelle tegn til fukt før tiltak gjennomføres. Overvåke området dersom tiltak utsettes.

1.2.3 Teknisk bod Membran, tettesjiktet og sluk TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel. Risiko: Vann kan trenge ut mot tilstøtende rom ved lekkasje eller vannsøl. Redusert sikkerhet mot fuktvandring i terskelområdet. Skjulte fuktskader kan oppstå over tid dersom forholdet ikke utbedres. Konsekvens: Potensiell skade på terskel og

tilstøtende konstruksjoner. Økte kostnader ved forsinket utbedring. Risiko for behov for større tiltak dersom fukt får utvikle seg. Anbefalt tiltak: Etablere korrekt oppbrett av belegg ved terskel ved neste oppgradering eller ved behov for utbedring. Kontrollere terskelområdet for eventuelle tegn til fukt før tiltak gjennomføres. Overvåke området dersom tiltak utsettes.

2.1 Kjøkken Kjøkken TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel. Risiko: Risiko for gjentakende lekkasje dersom stoppekran eller rørdeler ikke er oppgradert. Tidligere vannskade kan ha gitt skjulte svekkelser dersom utbedringen ikke var fullstendig. Konsekvens: Potensielle følgeskader ved ny lekkasje. Økte kostnader dersom skjulte skader avdekkes senere. Behov for utskifting av enkelte komponenter ved videre slitasje. Anbefalt tiltak: Kontrollere stoppekran og rørdeler for å sikre at lekkasjepunktet er varig utbedret. Følge med på eventuelle fuktindikasjoner i gulv ved fremtidig bruk. Vurdere utskifting av fronter/benkeplate ved økende slitasje.

3.1 Andre rom TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel. Risiko: Videre slitasje og forringelse av overflater dersom tiltak utsettes. Hull i vegg og himling kan gi økt støvinnfengning og redusert estetisk standard. Konsekvens: Redusert visuell og estetisk standard. Behov for overflatebehandling eller utskifting av skadde plater.

4.1 Vinduer og ytterdører TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel. Risiko: Potensiell råteutvikling i vinduer som ikke kunne kontrolleres. Økt slitasje og fuktopptak i treverk ved manglende utvendig vedlikehold. Historikk fra leverandør kan øke sannsynlighet for skjulte skader. Konsekvens: Mulig behov for reparasjon eller utskifting av vinduer på sikt. Økte kostnader dersom vedlikehold utsettes. Risiko for fuktskader i tilstøtende konstruksjoner ved eventuell råteutvikling. Anbefalt tiltak:

Utføre nødvendig utvendig vedlikehold av treverk (skraping, maling, kontroll av beslag). Følge med på vinduer som ikke kunne kontrolleres, og vurdere nærmere inspeksjon ved behov. Jevnlig kontroll anbefales grunnet kjent historikk fra leverandør.

6.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør. TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel. Risiko: Skjulte lekkasjer kan ikke fullstendig utelukkes når store deler av anlegget ikke er tilgjengelig for inspeksjon. Rør i rør system kan skjule lekkasjer dersom lekkasjeindikator ikke fungerer som tiltenkt. Tidligere lekkasje ved kjøkken øker behovet for oppmerksomhet rundt tilstøtende installasjoner. Konsekvens: Potensiell skade på konstruksjoner dersom skjulte lekkasjer oppstår. Økte kostnader ved forsinket oppdagelse av lekkasje. Mulig behov for utskifting av komponenter dersom lekkasjer utvikler seg. Anbefalt tiltak: Utbedre lekkasje ved kjøkkenbatteri og defekt stoppekran (som beskrevet i kjøkkenpunktet). Jevnlig kontroll av fordelerskap og synlige rørst

Areal

BRA - i: 78 m²

BRA - e: 5 m²

BRA totalt: 83 m²

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 5 m² Utvendig bod

2. etasje

BRA-i: 78 m²

Antall bad

1

Hvitevarer

Integrert komfyr - platetopp medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti på platetopp, dog er komfyren helt ny.

Ferdigattest/brukstillatelse datert

12.02.2013.

Adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut, med iht. eierseksjonsloven er korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.



Området

Tomt/beskaffenh

Felles tomt som er pent opparbeidet med store grøntarealer, parkeringsplass og lekeplass.

Tomtetype

Eiet

Tomtestørrelse

7030.6 kvm

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Beliggenhet

Svært attraktiv og sentral beliggenhet med gåavstand til det aller meste man trenger i hverdagen som, dagligvare, skole, barnehage, treningssenter, idrettsanlegg og flotte turområder.

Adkomst

Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

Øvrige kjøpsforhold

Diverse

Leiligheten blir ikke ytterligere utvasket før overtakelse.

Takstmann

Takstmann Harald Ingebrigtsen AS

Type takst

Eierskifterapport

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmeidler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Det er lovbestemt panterett til sameiet for forfalt fellesutgifter. Det gjøres oppmerksom på at det kun er anledning til å erverve to seksjoner i sameiet iht. Lov om eierseksjoner § 23.

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet mot en egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Budgiving

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk.

Fremgangsmåte ved budgivning

Benytt "Gi bud"-knappen i finnannonse for å legge inn bud på en eiendom. Registrer deg med legitimasjon og signatur, og du kan benytte din innlogging til å legge inn bud på hvilken som helst av Eiendomsmegler A sine eiendommer. Din identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt brukernavn og passord. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivingen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på

minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.

Vedlegg

Vedlagt følger Takstrapport og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Meglerfirmaets vederlag fra oppdragsgiver

Fastpris kr. 23 000,-
Markedsføringspakke kr 21 900,-
Oppgjørsgebyr kr 9 900,-
Tilretteleggingsgebyr kr 9 900,-
Fotopakke kr 8 500,-
Dokumentinnhentning og tinglysing kr 6 800,-

Salgsgaranti: inget salg - ingen regning - heller ingen bindingstid

Kontaktperson

Fred Lippens
Eiendomsmegler
fred@em-a.no
Tlf: 905 59 049

Salgsoppgavedato

Dette dokumentet ble lagret 06.03.2026





Åpen stue - kjøkkenløsning



God skap og benkeplass. Helt ny komfyr



Stor terrasse med fritt utsyn



Bad/wc med dusjkabinett, varmekabler og opplegg for vaskemaskin





Soverom 2 med skaplass




Soverom 3 med skaplass



Parkering like utenfor leiligheten



Super beliggenhet like utenfor sentrumskjernen



Skissen er kun ment for å gi inntrykk av planløsning. Megler/Selger tar ikke ansvar for evt. feil. Plantegningen er ikke målbar, og kan inneholde feil.



EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A

Oppdragsnr.

01260019

Selger 1 navn

Tor Kristensen

Gateadresse

Røysanevegen 21D

Poststed

ÅKREHAMN

Postnr

4270

Er det dødsbo?

☒ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☒ Nei ☐ Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja

Document reference: 01260019

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- ☐ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.
- ☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- ☒ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Tor Kristensen	a2d0f368cf72299fe32110 dcadb953f775d3babb	16.02.2026 18:36:46 UTC	Signer authenticated by One time code

Document reference: 012600019

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

TILSTANDSRAPPORT

Røysanevegen 21D
4270 ÅKREHAMN



www.e3.no

Boligens tekniske tilstand:

Antall TG

0	TG 0	Ingen avvik
4	TG 1	Ingen vesentlige avvik
8	TG 2	Vesentlige avvik
1	TG 3	Store eller alvorlige avvik
0	TG iu	Ikke undersøkt

Utført av:

Takstmann

Harald Ingebrigtsen

Dato: 05/03/2026

Skjelavikvegen 47B

Haugesund 5515

91189172

takstmannhi@gmail.com



Dersom bygningsdelen kun har en tilstandsgrad og ikke er beskrevet, betyr det at det ikke er noen avvik i forhold til det som kan forventes. Alder tatt i betraktning.

Takstmannens utdypende vurdering av bygningsdeler med TG 2 og TG 3 finnes på siste siden(e) i denne rapporten.

Denne rapporten er gyldig i 12 mnd.

OM EIERSKIFTERAPPORT™

Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i BMTFs faglige rammeverk for tilstandsanalyse ved boligsalg, samt avhendingslova med tilhørende forskrift (tryggere bolighandel).

Som del av en overgangsordning benyttes **NS 3600:2018 – Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig** som normativt grunnlag for struktur, begrepsbruk og fastsettelse av tilstandsgrader.

AVGRENSNING:

EIERSKIFTERAPPORT™ er godkjent av Byggmestrenes Takseringsforbund og kan kun benyttes av BMTF-sertifiserte takstmenn. Rapporten er spesielt godt egnet ved eierskifte av boliger. Rapporten erstatter ikke kjøpers undersøkelsesplikt eller selgers opplysningsplikt i henhold til lov om avhending av fast eiendom.

NIVÅ AV ANALYSEN:

Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger, bruk av egnede instrumenter og registreringer. Dersom det er mistanke til høyt fuktnivå i vegger mot våtrom, eller i rom under terreng kan tilstandsanalysen omfatte destruktive inngrep som for eksempel hullboring i vegger.

Det kan utføres inngrep i vegg eller etasjeskillere ved bad og i rom under terreng for undersøkelse av fukt ved mistanke til alvorlige avvik. Alle bygningsdeler blir undersøkt, med stor vekt på de områdene som takstmannen, erfaringsmessig, kjenner som svake punkter. Selv om takstmannens analyser er svært grundig, kan det forekomme skjulte feil og mangler.

For bolig er referansenivået for de ulike rom og bygningsdeler gitt som krav til tilstandsgrad TG 1, det vil si uten skader og fagmessig riktig utført og i henhold til gjeldende lov/forskrift som gjelder for den aktuelle boligen der ikke tilleggene angir annet. Generelt er referansenivået byggeforskrifter som var gjeldende når bygningen/bygningsdelen ble byggesøkt.

LEVETIDSBETRAKTNINGER:

Når det refereres til levetid er dette basert på takstmannens erfaringstall og Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk.

Levetidsbetraktningene beregnes med hovedvekt på takstmannens skjønnsmessige vurdering av den enkelte bygningsdelens antatte gjennomsnittlige levetid. Dette avhenger også av forskjellige faktorer som kan gjøre seg gjeldende når det gjelder værforhold og bruk.

Levetiden vil variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel vedlikehold, estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller andre brukerønsker, er lagt til grunn.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Egenerklæringsskjema skal alltid legges frem for rapportansvarlig før tilstandsanalysen påbegynnes. Dersom egenerklæring ikke foreligger, vil dette komme tydelig frem på en av de siste sidene av rapporten under ovenstående overskrift.

Dersom det er lagt frem dokumentasjon av pågående byggesaker og/eller manglende ferdigattest, og/eller midlertidig brukstillatelse. Så vil også dette komme tydelig frem på en av de siste sidene av rapporten under samme overskrift som over.

KOSTNADSVURDERING VED TG3

Dersom det er angitt TG3 på en bygningsdel i denne rapporten, så vil det være angitt et antatt kostnadsoverslag over hva det vil koste å sette den i stand, uten å øke standarden.

PIPER OG ILDSTEDER:

Grundig undersøkelse av piper og ildsteder anbefales utført i samråd med offentlige godkjenningmyndigheter.

ELEKTRISK ANLEGG OG BRANNFØREBYGGENDE TILTAK:

Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. BMTF anbefaler på generelt grunnlag at en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av boliginstallasjon ved eierskifte.

Dette kan for eksempel være en rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon i henhold til NEK 405-2, som omfatter kontroll av både det elektriske og det branntekniske anlegget.

MER OM TILSTANDSGRADENE I DENNE RAPPORTEN:

TG 0	TG 0 betyr at bygningsdelen ikke har noen avvik. * Det er ingen tegn til slitasje. * Dokumentert fagmessig godt utført. * Det er ingen merknader.
TG 1	TG1 betyr at bygningsdelen kan ha mindre avvik. * Som forventet i forhold til alder/bruksslitasje. * Strakstiltak anses ikke som nødvendig.
TG 2	TG 2 betyr at bygningsdelen kan ha vesentlige avvik. Eksempler på TG2 kan være at bygningsdelen er: * Feil utført. * Skadet, eller symptomer på skade. * Svært slitt. * Nedsatt funksjon. * Utgått på dato. * Kort gjenværende brukstid. * Det er behov for tiltak i nær fremtid. * Det er grunn til overvåkning av denne bygningsdelen.
TG 3	TG 3 betyr at bygningsdelen kan ha store eller alvorlige avvik. Eksempler på TG3 kan være at bygningsdelen er: * Har total funksjonssvikt * Fyller ikke lenger formålet * Er en fare for liv og helse Det er et akutt behov for tiltak, og/eller det er avvik fra lover eller forskrifter som gjelder for den aktuelle bygningsdelen eller byggverket.
TG iu	TG iu betyr at bygningsdelen ikke er undersøkt. Denne tilstandsgraden skal kun benyttes unntaksvis. Eksempler kan være: * Snødekket tak og krypekjeller uten inspeksjonsmulighet på tidspunktet for analysen * Bygningsdelen, arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen

Sjablonmessige kostnadsklasser ved TG3

Kostnadsklasse	Veiledende størrelsesorden i NOK
Lav kostnad	0 – 100 000
Middels kostnad	100 000 – 300 000
Høy kostnad	Mer enn 300 000

Kostnadsklassene er **sjablonmessige og veiledende**, og angir kun overordnet størrelsesorden.

De er **ikke pristilbud, ikke bindende og ikke knyttet til valgt løsning**. Endelig kostnad må avklares gjennom nærmere undersøkelser og tilbud fra fagperson.

EIENDOMSDATA:

Matrikkeldata:	Gnr:5, Bnr: 2279
Hjemmelshaver:	Alfa Boligutleie AS
Seksjonsnummer:	18
Festenummer:	
Andelsnummer:	
Byggeår:	2012
Tomt:	m ²
Kommune:	KARMØY

BEFARINGEN:

Oppdragsgiver:	Alfa Boligutleie AS
Befaringsdato:	17.2.2026
Fuktmåler benyttet:	Protimeter
Vann:	OFFENTLIG
Avløp:	OFFENTLIG
Adkomst:	OFFENTLIG

OM TOMTEN:

Relativ flat tomt. Tomt har noe asfalt, grus, plener og beplantning

OM BYGGEMETODEN:

Leilighetsbygg satt opp på støpt såle. Yttervegger i bindingsverk med ytterpåliggende trekledning. Saltakskonstruksjon med betongtakstein

OVERORDNET FAGLIG VURDERING AV EIENDOMMEN:

Bolig fremstår i bra stand. Det registreres noe avvik og noen av avvik av en slik alvorlighetsgrad at trenger umiddelbar utbedring. Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. For rapporter som gjelder leilighet i et sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten og dennes tilleggsdel (boder/kott/altan eller lignende). Fellesarealer og felles bygningsmasse er ikke kontrollert.

ANNET:**DOKUMENTKONTROLL:**

Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon på bolig på befaringstidspunkt.

BESKRIVELSE AV INNVENDIGE OVERFLATER (vegger, tak og gulv):

Leilighet har parkett på gulv, malt strie på vegg og ferdigmalte/folierte plater i tak.
Baderom har fliser på gulv og våtromspanel på vegg.

FORMÅL MED ANALYSEN:

Tilstandsvurderingen er gjennomført for å avdekke eventuelle avvik og mangler ved boligen. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med salg av den aktuelle eiendommen.

VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:**FELLESKOSTNADER:**

AREALER OG ANVENDELSE:**Arealmåling**

Arealmålingene i denne rapporten er utført i samsvar med Norsk Standard NS 3940 slik målereglerne var praktisert i bransjen på måletidspunktet. Arealer oppgis i hele kvadratmeter og gjelder for det tidspunkt rapporten er datert.

MÅLEVERDIG AREAL:

Ved arealmåling regnes ikke åpninger for trapper, heissjakter og lignende som del av etasjens areal. Rom må være fysisk tilgjengelige for å kunne måles. Rom kan være måleverdig etter NS 3940 selv om de ikke tilfredsstiller gjeldende byggeforskrifter eller krav til godkjent bruk.

Måleverdig areal etter NS 3940 er ikke det samme som godkjent oppholdsareal etter plan- og bygningslovgivningen.

AREALBEGREPER:

BRA-i: Internt bruksareal

BRA-e: Eksternt bruksareal

BRA-b: Innglasset balkong

TBA: Terrasse- og balkongareal

Arealer utenfor boenheten (BRA-e):

Arealer som ligger utenfor selve boenheten er kun inkludert som BRA-e basert på opplysninger fra eier om faktisk bruk. Det er ikke kontrollert om disse arealene rettslig tilhører boenheten eller om de er del av fellesareal. Slike arealer kan omdisponeres av borettslag/sameie, noe som kan påvirke boligens tilgjengelige bruksareal.

Fellesareal – rettslig avgrensning:

Ved arealmåling er det NS 3940 som legges til grunn. Standarden har en annen definisjon av fellesareal enn eierseksjonsloven. Dette kan innebære at arealer som er måleverdig etter NS 3940, ikke nødvendigvis følger boenheten rettslig.

Viktig merknad om måleregler:

Eventuelle arealavvik mellom ulike rapporter kan skyldes endringer i måleregler eller ulik standardpraktisering over tid, og er ikke nødvendigvis uttrykk for målefeil.

AREAL BOLIG:

Etasje:	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA
2 etg	78			8
Utvendig bod		5		
SUM BYGNING	78	5		8
SUM BRA	83			

AREAL GARASJE/UTHUS:

Etasje:	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA
SUM BYGNING				
SUM BRA				

BRA-i:

Stue/kjøkken, gang, 3 soverom, wc, teknisk bod og bad.

BRA-e:

Utvendig bod.

MERKNADER OM AREAL:**MERKNADER OM ANDRE BYGNINGSDELER:**

FORUTSETNINGER: (Værforhold, hindringer, etc.):

Referansenivå er forskrifter og byggeskikk som var gjeldende da bygget ble oppført.

Alle brukte boliger har slitasje, åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke å være beskrevet.

Normal slit og elde beskrives ikke.

Ved besiktigelsen blir det gjort stikkprøver med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte plasser som våtsoner m.m. dersom disse er tilgjengelige. Eventuelle mangler blir da kommentert. Utstyr og innredninger er ikke funksjonstestet.

Opplysninger om årstall, utskiftninger/fornyelser av rom og bygningsdeler, samt forhold knyttet til vann og avløp, adkomstvei m.m. er i henhold til opplysninger gitt av rekvirent/eier/tilstedeværende, med mindre annet fremgår.

Arealene er oppmålt innvendig (BRA)

ANDRE MERKNADER:

TILSTEDE VED BEFARINGEN:

BYGGMESTER:

En BMTF-sertifisert takstmann er en byggmester eller tilsvarende fagperson med dokumentert minimum seks års erfaring fra analyse, reparasjon og oppføring av boliger. Takstmannen kan også være ansatt hos en byggmester eller et tilsvarende foretak. I slike tilfeller utarbeides rapporten under byggmesterens faglige ansvar, mens takstmannen fungerer som en selvstendig fagkyndig ressurs. Dette sikrer at rapporten bygger på riktig kompetanse og følger gjeldende faglige standarder.

INTEGRITET:**UAVHENGIG TAKSTMANN**

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til, eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se BMTFs etiske retningslinjer på www.BMTF.no

Ansvarlig for rapporten:

Harald Ingebrigtsen

Byggmester og Takstmann

05/03/2026

Harald Ingebrigtsen

1. Våtrom**1.1 Bad****TG 3** 1.1.1 Overflate vegger og himling

Det er påvist riss og sprekker, se under.

Det er påvist sprekker i fuger, se under.

Det er ikke påvist avvik på skjøter og underkant av plater.

Det er ventiler som kan åpnes.

Baderommet har vegger med våtromspanel og himling med malte/folierte plater fra byggeår 2012. Rommet er utstyrt med tett dusjkabinett, servantseksjon, toalett på sokkel og opplegg for vaskemaskin. Ventilasjon skjer via ventil i himling og tilluft under dørblad. Det registreres spekk og knuste sokkelfliser ved toalett og under servantseksjon. Mykfugen i overgang mellom gulv og vegg er oppsprukket.

Vurdering iht. NS 3600:

Det er påvist skader på sokkelfliser samt svekket elastisk fuge i overgang gulv/vegg. Dette vurderes som avvik fra forventet tilstand for et baderom fra 2012. Oppsprukne fuger og skadde fliser kan redusere konstruksjonens fuktsikkerhet og gir grunnlag for TG3.

Risiko:

Redusert fuktsperre i overgang gulv/vegg kan gi økt risiko for fuktinntrengning i underliggende konstruksjoner.

Skadde sokkelfliser kan gi lokale svake punkter hvor vann kan trenge inn bak fliser/panel.

Over tid kan dette utvikle seg til skjulte fuktskader, spesielt ved hyppig vannbelastning.

Konsekvens:

Potensiell skade på undergulv og tilstøtende konstruksjoner.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Risiko for behov for større rehabilitering dersom fukt får utvikle seg over tid.

Anbefalt tiltak:

Skifte ut skadde sokkelfliser ved toalett og under servantseksjon.

Fjerne og etablere ny elastisk fuge i overgang gulv/vegg.

Kontrollere tilstøtende flater for eventuelle tegn til fukt før utbedring.

Videre overvåking anbefales dersom tiltak utsettes.

Merknader:**TG 2** 1.1.2 Overflate gulv

Det er ikke påvist riss og sprekker.

Det er påvist sprekker i fuger, se under.

Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser.

Det er ikke påvist spor etter råteskade, muggvekst eller skadedyr.

Det er ikke påvist tilfredsstillende fall til sluket. Se under.

Terskel er vurdert som ikke tilfredsstillende. Se under.

Det er ikke påvist tilfredsstillende høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen. Se under.

Det er ikke påvist flekker eller andre skader.

Baderommet har flislagt gulv med sokkelflis langs veggene. Avvik på sokkelflis og mykfug er beskrevet i foregående punkt. Det registreres fall mot sluk som ikke tilfredsstiller dagens krav til helning i våtrom. Membran ved dørterskel er ikke trukket tilstrekkelig opp, og avslutningen vurderes som mangelfull i forhold til anbefalt utførelse.

Vurdering iht. NS 3600:

Mangelfull helning mot sluk og utilstrekkelig membranoppkant ved terskel vurderes som forhold som svekker våtrommets fuktsikkerhet. Selv om rommet kan fungere i daglig bruk, er utførelsen ikke i tråd med dagens krav og anbefalinger. Samlet sett gir forholdene grunnlag for TG 2 – Avvik som kan føre til følgeskader dersom tiltak ikke utføres.

Risiko:

Redusert avrenning kan gi stående vann og økt fuktbelastning på gulvflater.

Mangelfull membranoppkant ved terskel øker risiko for vanninntrengning mot tilstøtende rom ved lekkasje eller vannsøl. Kombinasjonen av avvik kan over tid gi skjulte fuktskader i undergulv og konstruksjoner.

Konsekvens:

Potensiell skade på underliggende konstruksjoner og tilstøtende rom.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Risiko for behov for større rehabilitering dersom fukt får utvikle seg over tid.

Anbefalt tiltak:

Etablere korrekt fall mot sluk ved rehabilitering av badet.

Etablere forskriftsmessig membranoppkant ved terskel ved neste oppgradering.

Overvåke området ved terskel og gulvfall dersom tiltak utsettes.

Merknader:

TG 2 1.1.3 Membran, tettesjiktet og sluk

Membranen er fra 2012

Det er påvist avvik i forhold til sluk, rørgjennomføringer, mansjetter eller klemring. Se under.

Det er muligheter for å rengjøre sluk.

Det er ikke påvist tegn på feil utførelse, feil materialvalg, skadelig fukt eller utettheter.

Arbeidet vurderes som fagmessig utført.

Det er boret hull i tilstøtende rom eller fra undersiden. Se under.

Det er fuktkontrollert med egnet fuktmåleverkøy. Se under.

Det er installert plastsluk med synlig membran i sluk og ved terskel. Membranoppkant ved terskel vurderes som mangelfull i forhold til anbefalt utførelse. Det registreres også noe mangelfull silikonerings rundt rørgjennomføring i vegg i våtsone.

Vurdering iht. NS 3600

Mangelfull membranoppkant ved terskel og utilstrekkelig tetting rundt rørgjennomføring utgjør avvik fra anbefalt utførelse i våtrom. Slike forhold kan svekke konstruksjonens fuktsikkerhet og gir grunnlag for TG2-Avvik som kan føre til følgeskader dersom tiltak ikke utføres.

Risiko:

Vann kan trenge ut mot tilstøtende rom ved vannsøl eller lekkasje i terskelområdet.

Mangelfull silikon rundt rørgjennomføring kan gi punktvise fuktinntrengning i veggkonstruksjonen.

Kombinasjonen av avvik øker risikoen for skjulte fuktskader over tid.

Konsekvens:

Potensiell skade på terskel, veggkonstruksjon og underliggende bygningsdeler.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Risiko for behov for større rehabilitering dersom fukt får utvikle seg.

Anbefalt tiltak:

Etablere forskriftsmessig membranoppkant ved terskel ved rehabilitering av badet.

Etterse og utbedre silikonerings rundt rørgjennomføringen i våtsone.

Kontrollere tilstøtende flater for eventuelle tegn til fukt før utbedring.

Overvåke området dersom tiltak utsettes.

Merknader:

1.2 Teknisk bod

TG 1 1.2.1 Overflate vegger og himling

Det er ikke påvist riss og sprekker.

Det er ventiler som kan åpnes.

Teknisk bod har malte plater på vegg, ferdigmalte/folierte plater i tak.

Rommet inneholder ventilasjonsagregat, varmtvannsbereder, fordelerskap vannrør, sentralstøvsuger og sikringskap.

Rommets vegger og tak fremstår i bra stand med normale bruksmerker.

Det er kun gulv i rommet som defineres som våtsone.

Merknader:

TG 2 1.2.2 Overflate gulv

Det er ikke påvist riss og sprekker.

Det er ikke påvist spor etter råteskade, muggvekst eller skadedyr.

Det er påvist tilfredsstillende fall til sluket.

Terskel er vurdert som tilfredsstillende.

Det er ikke påvist knirk i gulvet.

Det er ikke påvist tilfredsstillende høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen. Se under.

Det er ikke påvist flekker eller andre skader.

Teknisk bod har våtromsbelegg på gulv som fungerer som rommets tettesjikt. Belegget er klemt i sluk og brettet opp langs vegger. Det registreres at belegget ikke er brettet opp ved terskel.

Vurdering iht. NS 3600

Våtromsbelegg som er klemt i sluk og brettet opp langs vegger er i tråd med vanlig utførelse for rom med begrenset vannbelastning. Manglende oppbrett ved terskel vurderes likevel som et avvik fra anbefalt utførelse, da dette kan redusere rommets evne til å hindre vanninntrengning ved eventuelt vannsøl eller lekkasje.

Slike forhold kan svekke konstruksjonens fuktsikkerhet og gir grunnlag for TG2.

Risiko:

Vann kan trenge ut mot tilstøtende rom ved lekkasje eller vannsøl.

Manglende oppbrett ved terskel gir redusert sikkerhet mot fuktvandring.

Risiko for skjulte fuktskader i terskelområdet over tid.

Konsekvens

Potensiell skade på terskel, gulvkonstruksjon og tilstøtende rom.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Mulig behov for større utbedringer dersom fukt får utvikle seg.

Anbefalt tiltak

Etablere korrekt oppbrett av belegg ved terskel ved neste oppgradering eller ved behov for utbedring.

Kontrollere terskelområdet for eventuelle tegn til fukt før tiltak gjennomføres.

Overvåke området dersom tiltak utsettes.

Merknader:

TG 2 1.2.3 Membran, tettesjiktet og sluk

Membranen er fra 2012

Det er ikke påvist avvik i forhold til sluk, rørgjennomføringer, mansjetter eller klemring.

Det er muligheter for å rengjøre sluk.

Det er påvist tegn på feil utførelse, feil materialvalg, skadelig fukt eller utettheter. Se under.

Arbeidet vurderes som fagmessig utført.

Det er ikke boret hull i tilstøtende rom eller fra undersiden. Se under.

Det er fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy. Se under.

Våtromsbelegg fungerer som tettesjikt i rommet og er beskrevet i forrige punkt.

Det ble ikke gjennomført hulltaking som følge av rommets plassering, aktuelle vegger for hulltaking vender mot nabo eller vegg som inneholder vannforsyningsrør av plast samt elektriske kabler. Forholdet utgjør en risiko for at skader kan oppstå ved utføre hulltaking.

Det er imidlertid gjennomført fuktkontroll med fuktindikator, denne ga ikke utslag for unormale fuktverdier. Hulltaking vil generelt gi en bedre fuktanalyse.

Vurdering iht. NS 3600

Manglende hulltaking gir noe redusert mulighet for å vurdere skjulte konstruksjoner, men årsaken er faglig begrunnet og knyttet til risiko for skade på installasjoner og nabogrense. Gjennomført fuktindikasjon uten utslag er positivt, men erstatter ikke full kontroll av skjulte flater. Forholdet vurderes som et avvik som gir noe usikkerhet i vurderingsgrunnlaget.

Manglende oppbrett ved terskel vurderes som et avvik fra anbefalt utførelse for rom med våtromsbelegg. Selv om belegget ellers er korrekt montert, gir manglende oppkant redusert sikkerhet mot vanninntrengning ved lekkasje eller vannsøl. Dette gir grunnlag for TG2-Avvik som kan føre til følgeskader dersom tiltak ikke utføres.

Risiko:

Vann kan trenge ut mot tilstøtende rom ved lekkasje eller vannsøl.

Redusert sikkerhet mot fuktvandring i terskelområdet.

Skjulte fuktskader kan oppstå over tid dersom forholdet ikke utbedres.

Konsekvens:

Potensiell skade på terskel og tilstøtende konstruksjoner.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Risiko for behov for større tiltak dersom fukt får utvikle seg.

Anbefalt tiltak:

Etablere korrekt oppbrett av belegg ved terskel ved neste oppgradering eller ved behov for utbedring.

Kontrollere terskelområdet for eventuelle tegn til fukt før tiltak gjennomføres.

Overvåke området dersom tiltak utsettes.

Merknader:

2. Kjøkken

TG 2 2.1 Kjøkken

Vanninstallasjonen er fra 2012

Det er påvist knirk, skader eller fuktskjolder på gulvet. Se under.

Det er ikke påvist avvik i forhold til trykk i vannkran.

Det er ikke påvist avvik i forhold til avrenning fra avløp.

Beskrivelse

Kjøkkenet har prefabrikkert innredning med benkeplate i laminat, servant med blandebatteri og mekanisk avtrekk via ventilator. Innredningen fremstår i god bruksstand, men med normale bruksmerker på fronter og benkeplate. Det har tidligere vært lekkasje som følge av defekt stoppekran. Vannet forårsaket skader i gulv, men disse er nå utbedret.

Vurdering iht. NS 3600

Kjøkkenet fremstår funksjonelt og i normal stand for alder og bruk. Tidligere vannskade er utbedret, men forholdet vurderes som et avvik da lekkasje fra stoppekran kan indikere slitasje eller mangelfull vedlikeholdstilstand på rørdeler. Bruksmerker på innredning og benkeplate er forventet for alderen. Samlet vurderes kjøkkenet til TG2 på grunn av tidligere lekkasjehendelse og normal slitasje.

Risiko:

Risiko for gjentakende lekkasje dersom stoppekran eller rørdeler ikke er oppgradert.
Tidligere vannskade kan ha gitt skjulte svekkelser dersom utbedringen ikke var fullstendig.

Konsekvens:

Potensielle følgeskader ved ny lekkasje.
Økte kostnader dersom skjulte skader avdekkes senere.
Behov for utskifting av enkelte komponenter ved videre slitasje.

Anbefalt tiltak:

Kontrollere stoppekran og rørdeler for å sikre at lekkasjepunktet er varig utbedret.
Følge med på eventuelle fuktindikasjoner i gulv ved fremtidig bruk.
Vurdere utskifting av fronter/benkeplate ved økende slitasje.

Merknader:**3. Andre Rom****TG 2** 3.1 Andre rom

Det registreres en del bruksslitasje på overflater. Det er hull i gipsvegg i gang. Det er hull i himlingsplater etter tidligere installasjoner. Det forekommer også misfarging og generell bruksslitasje på vegger og gulv.

Vurdering iht. NS 3600

Overflatene fremstår med tydelig bruksslitasje og enkelte skader som hull i vegg og himling. Dette vurderes som avvik fra normal forventet tilstand, men uten at det påvirker byggets konstruktive egenskaper. Forholdene er hovedsakelig kosmetiske, men gir grunnlag for TG2- Avvik som ikke påvirker konstruksjon, men som krever utbedring for normal standard.

Risiko:

Videre slitasje og forringelse av overflater dersom tiltak utsettes.
Hull i vegg og himling kan gi økt støvinnmengde og redusert estetisk standard.

Konsekvens:

Redusert visuell og estetisk standard.
Behov for overflatebehandling eller utskifting av skadde plater.
Potensielt økte kostnader dersom skader utvikler seg.

Anbefalt tiltak:

Sparkle og utbedre hull i gipsvegger og himlingsplater.
Male eller overflatebehandle vegger og himling ved behov.
Vurdere utskifting av skadde himlingsplater dersom reparasjon ikke gir tilfredsstillende resultat.
Rengjøre og eventuelt behandle misfargede flater.

Merknader:**4. Vinduer og ytterdører****TG 2** 4.1 Vinduer og ytterdører

Det er ikke påvist punkterte glass.

Det er ikke påvist avvik ved beslag, vannbord, omramming, karm eller ytre tetting.

Dører og vinduer vurderes som sikre mot vanninntrengning i konstruksjonen.

Vinduer og dører i tre fra 2012. Innvendig fremstår vinduene som i bra stand. Utvendig er det behov for noe vedlikehold. Da leiligheten ligger i 2. etasje er ikke alle vinduer kontrollert med stikktaking i treverk. Det gjøres oppmerksom på at vinduer fra leverandøren Gilje av denne årgangen har vært forbundet med råteskader. Det ble derimot ikke funnet spor av råteskader i de vinduene som ble kontrollert.

Vurdering iht. NS 3600

Vinduer og dører har normal alder og bruksslitasje. Begrenset kontroll som følge av høyde gir noe redusert sikkerhet i vurderingen. Historikk om kjente råteproblemer fra leverandør øker behovet for oppmerksomhet, men det ble ikke registrert avvik i de tilgjengelige vinduene. Utvendig vedlikeholdsbehov vurderes som normalt for alder.

Vinduer og dører vurdert til TG 2 – Avvik som krever vedlikehold og hvor begrenset kontroll gir noe usikkerhet.

Risiko:

Potensiell råteutvikling i vinduer som ikke kunne kontrolleres.

Økt slitasje og fuktopptak i treverk ved manglende utvendig vedlikehold.

Historikk fra leverandør kan øke sannsynlighet for skjulte skader.

Konsekvens:

Mulig behov for reparasjon eller utskifting av vinduer på sikt.

Økte kostnader dersom vedlikehold utsettes.

Risiko for fuktskader i tilstøtende konstruksjoner ved eventuell råteutvikling.

Anbefalt tiltak:

Utføre nødvendig utvendig vedlikehold av treverk (skraping, maling, kontroll av beslag).

Følge med på vinduer som ikke kunne kontrolleres, og vurdere nærmere inspeksjon ved behov.

Jevnlig kontroll anbefales grunnet kjent historikk fra leverandør.

Merknader:

5. Balkonger, verandaer og lignende

TG 1 5.1 Balkonger, verandaer og lignende

Konstruksjonen vurderes som forsvarlig festet.

Det er ikke påvist svekkelser i forankring eller understøtting.

Det er ikke påvist skader, slik som avskalling, deformasjoner, riss, sprekker, råteskader og/eller rust på overflater.

Oppkant mot vegg og dør vurderes som tilstrekkelig.

Terrasse oppført av normalt solide materialer.

Tilkomst fra stue.

Terrasse fremstår som solid og i bra stand ihht alder. Noe slitasje i terrassebord registreres. Normalt vedlikehold og utskiftninger må påregnes.

Merknader:

6. VVS

TG 2 6.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør

Innvendige vann og avløpsrør er fra 2012

Hovedstoppekransen er lokalisert og funksjonstestet.

Materiale, sammenkoblingspunkter, kondensisolasjon og termisk isolasjon vurderes som tilfredsstillende.

Lekkasjevann i fordelerskap ledes til sluk.

Stakeluker og lufting vurderes som tilfredsstillende

Avløpskapasiteten vurderes som tilfredsstillende.

Lukt fra avløpssystemet vurderes som tilfredsstillende.

Materialet vurderes ikke som utgått på dato.

Vann- og avløpsrør er utført i plast. Fordelerskap for rør?i?rør?system er lokalisert i teknisk rom. Det som er synlig av rør fremstår i normal god stand. Det meste av anlegget er skjult, og undersøkelsesmulighetene er derfor begrensede. Utvalgte vann- og avløpsinstallasjoner er funksjonstestet. Utover beskrevet lekkasje fra servantbatteri på kjøkken registreres det ingen avvik og ingen tegn til andre pågående lekkasjer. Vanntilførselen ble stengt av etter en kort utprøving av kraner og avløpskapasitet.

Vurdering iht. NS 3600

Synlige rør og installasjoner fremstår i normal teknisk stand uten registrerte avvik. Begrenset tilgang til skjulte rørstrekk gir noe redusert sikkerhet i vurderingen, men dette er normalt for denne typen anlegg. Funksjonstesting viser tilfredsstillende kapasitet og ingen lekkasjer, med unntak av tidligere omtalt lekkasje ved kjøkkenbatteri.

Bygningsdel vurderes til TG2- Begrenset kontroll av skjulte installasjoner og registrert lekkasje ved kjøkkenbatteri.

Risiko:

Skjulte lekkasjer kan ikke fullstendig utelukkes når store deler av anlegget ikke er tilgjengelig for inspeksjon.

Rør?i?rør?system kan skjule lekkasjer dersom lekkasjeindikator ikke fungerer som tiltenkt.

Tidligere lekkasje ved kjøkken øker behovet for oppmerksomhet rundt tilstøtende installasjoner.

Konsekvens:

Potensiell skade på konstruksjoner dersom skjulte lekkasjer oppstår.

Økte kostnader ved forsinket oppdagelse av lekkasje.

Mulig behov for utskifting av komponenter dersom lekkasjer utvikler seg.

Anbefalt tiltak:

Utbedre lekkasje ved kjøkkenbatteri og defekt stoppekran (som beskrevet i kjøkkenpunktet).

Jevnlig kontroll av fordelerskap og synlige rørstrekk.

Overvåke anlegget for tegn til lekkasje, spesielt ved endret bruk eller mistanke om fukt.

Vurdere service på rør?i?rør?system ved behov.

Merknader:

TG 1 6.2 Varmtvannsbereder

Varmtvannsbereder er fra 2012

Det er ikke påvist avdrypp og fuktskjolder ved bereder.

Berederens plassering er tilfredsstillende.

Berederen er lekkasjesikret.

Varmtvannsbereder fra 2012 ca 200 liter lokalisert på teknisk bod.

Bereder fremsto hel og bra. Fungerte som tiltenkt.

Vurdering iht. NS 3600:

Berederen har normal alder og fremstår uten synlige avvik. Funksjonstest viser at den leverer varmtvann som forventet.

Det bemerkes at berederen nærmer seg en alder hvor komponenter kan være mer utsatt for slitasje, men det ble ikke registrert tegn til lekkasje eller andre feil ved befarings.

TG 1 – Normal tilstand for alder, uten registrerte avvik.

Merknader:

TG 1 6.3 Ventilasjon

Ventilasjonsanlegget var nytt i 2012

Boligen har balansert ventilasjon.

Det er ikke påvist fukt og mugg i filtre.

Tilluft, avtrekk og luftutveksling vurderes som tilfredsstillende.

Leiligheten er ventilert via balansert ventilasjonsanlegg med aggregat plassert i teknisk bod. Inneklima fremsto som bra, og boligen virket tilstrekkelig ventilert på befaringsdagspunktet. Det foreligger ingen opplysninger om intervaller for filterskift.

Vurdering iht. NS 3600:

Balansert ventilasjon gir normalt god luftkvalitet og energieffektiv drift. Anlegget fremstår i funksjonell stand, men manglende dokumentasjon på filterskift og serviceintervaller gir noe usikkerhet rundt vedlikeholdsnivået. Dette vurderes som et mindre avvik, men uten tegn til funksjonssvikt.

Merknader:

7. Elektrisk anlegg og samsvarserklæring

7.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring

Når det gjelder resultater fra det lokale el-tilsynet: Se eventuelt eiers egenerklæringsskjema.

Det elektriske anlegget ble installert i 2012

Det er ikke påvist at plugg på varmtvannsbereder er brunsvidd.

Det er ikke observert synlige tegn på termiske skader på kabler, brytere, downlights, stikkontakter eller elektrisk utstyr.

Kabler er tilstrekkelig festet.

Det er tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap er tette.

El. Anlegget er skjult og sikringsskaper inneholder automatsikringer. Sikringsskaper er ikke videre undersøkt da dette krever spesialkompetanse.

Det er ikke opplyst om årstall for forrige tilsyn av det elektriske anlegget. Det foreligger ikke dokumentasjon på gjennomført tilsyn eller dokumentasjon etter gjennomført tilsyn (dokumentasjon på avvik, mangler eller dokumentasjon på at anlegget er uten avvik).

Undertegnede takstmann har ikke fagkompetanse/spesialkompetanse til å utføre kontroll av elektriske anlegg og elektriske installasjoner. Det stilles strenge krav til kompetanse for kontroll av elektriske anlegg. Det anbefales på generelt grunnlag at registrert/autorisert elektroinstallatør/kontrollør foretar en kontroll av hele det elektriske anlegget. Vurderingen av det elektriske anlegget er basert på visuell besiktigelse, opplysninger gitt av eier med eventuell tilhørende fremvist dokumentasjon, samt standard sjekkliste (begrensede undersøkelser sammenlignet med godkjent elkontroll).

Risiko/konsekvens:

Ukjent tilsynshistorikk og manglende dokumentasjon innebærer usikkerhet knyttet til anleggets tekniske tilstand og sikkerhet. Skjulte feil eller mangler kan ikke utelukkes. Elektriske anlegg kan over tid utvikle slitasje, varmgang eller andre forhold som ikke avdekkes ved visuell kontroll.

Anbefalt tiltak:

Det anbefales at registrert/autorisert elektroinstallatør foretar en fullstendig kontroll av det elektriske anlegget for å avdekke eventuelle avvik og sikre at anlegget tilfredsstiller gjeldende krav. Regelmessig tilsyn anbefales for å opprettholde sikker drift.

Merknader:

Vær oppmerksom på:

Egenerklæringsskjema er ikke levert i forbindelse med oppdraget.
Det er ikke fremlagt godkjente tegninger av boligen.

Tilleggsopplysninger:

Takstmannens vurdering ved TG2:

1.1.2 Bad Overflate gulv

TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel.

Risiko:

Redusert avrenning kan gi stående vann og økt fuktbelastning på gulvflater.

Mangelfull membranoppkant ved terskel øker risiko for vanninntrengning mot tilstøtende rom ved lekkasje eller vannsøl.

Kombinasjonen av avvik kan over tid gi skjulte fuktskader i undergulv og konstruksjoner.

Konsekvens:

Potensiell skade på underliggende konstruksjoner og tilstøtende rom.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Risiko for behov for større rehabilitering dersom fukt får utvikle seg over tid.

Anbefalt tiltak:

Etablere korrekt fall mot sluk ved rehabilitering av badet.

Etablere forskriftsmessig membranoppkant ved terskel ved neste oppgradering.

Overvåke området ved terskel og gulvfall dersom tiltak utsettes.

1.1.3 Bad Membran, tettesjiktet og sluk

TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel.

Risiko:

Vann kan trenge ut mot tilstøtende rom ved vannsøl eller lekkasje i terskelområdet.

Mangelfull silikon rundt rørgjennomføring kan gi punktvis fuktinntrengning i veggkonstruksjonen.

Kombinasjonen av avvik øker risikoen for skjulte fuktskader over tid.

Konsekvens:

Potensiell skade på terskel, veggkonstruksjon og underliggende bygningsdeler.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Risiko for behov for større rehabilitering dersom fukt får utvikle seg.

Anbefalt tiltak:

Etablere forskriftsmessig membranoppkant ved terskel ved rehabilitering av badet.

Etterse og utbedre silikonering rundt rørgjennomføringen i våtsone.

Kontrollere tilstøtende flater for eventuelle tegn til fukt før utbedring.

Overvåke området dersom tiltak utsettes.

1.2.2 Teknisk bod Overflate gulv

TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel.

Risiko:

Vann kan trenge ut mot tilstøtende rom ved lekkasje eller vannsøl.

Manglende oppbrett ved terskel gir redusert sikkerhet mot fuktvandring.

Risiko for skjulte fuktskader i terskelområdet over tid.

Konsekvens

Potensiell skade på terskel, gulvkonstruksjon og tilstøtende rom.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Mulig behov for større utbedringer dersom fukt får utvikle seg.

Anbefalt tiltak

Etablere korrekt oppbrett av belegg ved terskel ved neste oppgradering eller ved behov for utbedring.

Kontrollere terskelområdet for eventuelle tegn til fukt før tiltak gjennomføres.

Overvåke området dersom tiltak utsettes.

1.2.3 Teknisk bod Membran, tettesjiktet og sluk

TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel.

Risiko:

Vann kan trenge ut mot tilstøtende rom ved lekkasje eller vannsøl.

Redusert sikkerhet mot fuktvandring i terskelområdet.

Skjulte fuktskader kan oppstå over tid dersom forholdet ikke utbedres.

Konsekvens:

Potensiell skade på terskel og tilstøtende konstruksjoner.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Risiko for behov for større tiltak dersom fukt får utvikle seg.

Anbefalt tiltak:

Etablere korrekt oppbrett av belegg ved terskel ved neste oppgradering eller ved behov for utbedring.

Kontrollere terskelområdet for eventuelle tegn til fukt før tiltak gjennomføres.

Overvåke området dersom tiltak utsettes.

2.1 Kjøkken Kjøkken

TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel.

Risiko:

Risiko for gjentakende lekkasje dersom stoppekran eller rørdeler ikke er oppgradert.

Tidligere vannskade kan ha gitt skjulte svekkelser dersom utbedringen ikke var fullstendig.

Konsekvens:

Potensielle følgeskader ved ny lekkasje.

Økte kostnader dersom skjulte skader avdekkes senere.

Behov for utskifting av enkelte komponenter ved videre slitasje.

Anbefalt tiltak:

Kontrollere stoppekran og rørdeler for å sikre at lekkasjepunktet er varig utbedret.

Følge med på eventuelle fuktindikasjoner i gulv ved fremtidig bruk.

Vurdere utskifting av fronter/benkeplate ved økende slitasje.

3.1 Andre rom

TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel.

Risiko:

Videre slitasje og forringelse av overflater dersom tiltak utsettes.

Hull i vegg og himling kan gi økt støvinnmengde og redusert estetisk standard.

Konsekvens:

Redusert visuell og estetisk standard.

Behov for overflatebehandling eller utskifting av skadde plater.

4.1 Vinduer og ytterdører

TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel.

Risiko:

Potensiell råteutvikling i vinduer som ikke kunne kontrolleres.

Økt slitasje og fuktopptak i treverk ved manglende utvendig vedlikehold.

Historikk fra leverandør kan øke sannsynlighet for skjulte skader.

Konsekvens:

Mulig behov for reparasjon eller utskifting av vinduer på sikt.

Økte kostnader dersom vedlikehold utsettes.

Risiko for fuktskader i tilstøtende konstruksjoner ved eventuell råteutvikling.

Anbefalt tiltak:

Utføre nødvendig utvendig vedlikehold av treverk (skrapping, maling, kontroll av beslag).

Følge med på vinduer som ikke kunne kontrolleres, og vurdere nærmere inspeksjon ved behov.

Jevnlig kontroll anbefales grunnet kjent historikk fra leverandør.

6.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør

TG2 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel.

Risiko:

Skjulte lekkasjer kan ikke fullstendig utelukkes når store deler av anlegget ikke er tilgjengelig for inspeksjon.

Rør?i?rør?system kan skjule lekkasjer dersom lekkasjeindikator ikke fungerer som tiltenkt.

Tidligere lekkasje ved kjøkken øker behovet for oppmerksomhet rundt tilstøtende installasjoner.

Konsekvens:

Potensiell skade på konstruksjoner dersom skjulte lekkasjer oppstår.

Økte kostnader ved forsinket oppdagelse av lekkasje.

Mulig behov for utskifting av komponenter dersom lekkasjer utvikler seg.

Anbefalt tiltak:

Utbedre lekkasje ved kjøkkenbatteri og defekt stoppekran (som beskrevet i kjøkkenpunktet).

Jevnlig kontroll av fordelerskap og synlige rørstrekk.

Overvåke anlegget for tegn til lekkasje, spesielt ved endret bruk eller mistanke om fukt.

Vurdere service på rør?i?rør?system ved behov.

Takstmannens vurdering ved TG3:

1.1.1 Bad Overflate vegger og himling

TG3 vurdert utifra beskrevne avvik på bygningsdel.

Risiko:

Redusert fuktsperre i overgang gulv/vegg kan gi økt risiko for fuktinntrengning i underliggende konstruksjoner.

Skadde sokkelfliser kan gi lokale svake punkter hvor vann kan trenge inn bak fliser/panel.

Over tid kan dette utvikle seg til skjulte fuktskader, spesielt ved hyppig vannbelastning.

Konsekvens:

Potensiell skade på undergulv og tilstøtende konstruksjoner.

Økte kostnader ved forsinket utbedring.

Risiko for behov for større rehabilitering dersom fukt får utvikle seg over tid.

Anbefalt tiltak:

Skifte ut skadde sokkelfliser ved toalett og under servantseksjon.

Fjerne og etablere ny elastisk fuge i overgang gulv/vegg.

Kontrollere tilstøtende flater for eventuelle tegn til fukt før utbedring.

Videre overvåking anbefales dersom tiltak utsettes.

Utbedringskostnaden vurderes som lav, jf. rapportens sjablonmessige kostnadsklasser.

Boligkjøperforsikring

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette koste deg både tid og penger.

Dine fordeler

- Unngå bekymring og stress
- Spar verdifull tid
- Få advokatkostnadene dekket

Med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt. Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Få hjelpen du trenger!

- **Når:** Du kjøper forsikringen når du kjøper en brukt bolig. Da gjelder avhendingsloven.
- **Hvor:** Hos eiendomsmegler senest ved kontraktsmøte.
- **Hvordan:** Krysses av i kjøpekontrakten. Forsikringsbevis og vilkår sendes per e-post.

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB..

*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer.


Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:	kr 8 900
---------------------	----------

Seksjonert eiendom/ aksjebolig:	kr 11 900
------------------------------------	-----------

Enebolig/fritid/tomt:	kr 18 900
-----------------------	-----------



soderbergpartners.no/eiendom

Forbrukerinformasjon om budgivning



Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.



BUDSKJEMA

RØYSANEVEGEN 21D, 4270 ÅKREHAMN

Gnr. 15, Bnr. 2279, Snr. 18 i Karmøy kommune.
Oppdragsnr: 01260019 Fred Lippens, +47 905 59 049

UNDERTEGNEDE INNGIR FØLGENDE BUD PÅ OVERNEMNTE EIENDOM:

Kjøpesum kr

FINANSIERINGSPLAN

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller å forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for meg/oss når det kommer til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgivning.

Låneinstitusjon

Referanse

Ønsket
overtagelsesdato

Nåværende bud er bindende for undertegnede til og med den overtagelsesdato
(Budet er bindende til kl 16.00 denne dag, hvis annet klokkeslett ikke er angitt).

kl

Eventuelle
forbehold

Kopi av legitimasjon

Navn

Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefon

Personnr.

Signatur/
sted/dato



Boligmegling til toppkarakter