



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУДО ДШИ № 12
М. И. Василевская
К приказу № 13 - ОД от 26.02.2024г

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки прокуратурой Коминтерновского района г. Воронежа МБУДО ДШИ № 12 городского округа город Воронеж

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Сроки исполнения	Ответственные
1. Противопожарная безопасность:				
Объект защиты по адресу г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина д. 2 «Д»:				
1	На момент проверки отсутствовала техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (АПС и СОУЭ) п.54 ППР в РФ	Заключен Договор с ООО «Купол безопасности» по разработке технической документации на системы противопожарной защиты	Февраль 2024г.	Крюков С. В.
2	Ширина эвакуационного пути при дверях, открывающихся из помещений в коридор не соответствует нормативным требованиям (в месте расположения учительской), ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, Эвакуационные пути и выходы»	Устранено путем изменения открывания двери в кабинет гитары и учительской	Июнь 2023г.	Василевская М. И.
3	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (в месте расположения учительской по факту 1,91 м), ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, Эвакуационные пути и выходы»	Устранено путем демонтажа металлоконструкции	Февраль 2023г.	Василевская М. И.
4	Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходов различных материалов и других предметов (рамка	Мебель устранена. Рассматривается возможность	Июнь 2023г.	Крюков С. В.

	металлоискателя, мебель), п. п 6) п.27 ППР в РФ	переноса рамки металлоискателя в другое место		
5	На момент проверки отсутствовали программы противопожарных инструктажей, разработанные в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806, приложение №1	Программы противопожарных инструктажей разработаны и утверждены 13.03.2023	Март 2023г.	Крюков С. В.
6	Руководителем и ответственным лицом за пожарную безопасность не пройдено обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (на момент проверки не предоставлен подтверждающий документ о прохождении обучения), п.7 приложение № 1 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806.	Обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности было пройдено Василевской М. И. в 2022г. Запланировано обучение заместителя директора по АХР Крюкова С. В.	Март – июнь 2024г.	Крюков С. В.
Объект защиты по адресу г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина д. 2				
7	На момент проверки отсутствовали программы противопожарных инструктажей, разработанные в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806, приложение №1	Программы противопожарных инструктажей разработаны и утверждены 13.03.2023	Март 2023г.	Крюков С. В.
8	На момент проверки отсутствовала техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочный испытаний указанных систем (АПС и СОУЭ) п.54 ППР в РФ	Запланирована разработка технической документации на системы противопожарной защиты	Апрель – Октябрь 2024	Крюков С. В.
9	Руководителем и ответственным лицом за пожарную безопасность не пройдено обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (на момент проверки не предоставлен подтверждающий документ о прохождении обучения), п.7 приложение № 1 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806.	Обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности было пройдено Василевской М. И. в 2022г. Запланировано обучение заместителя директора по АХР Крюкова С. В.	Март – июнь 2024г.	Крюков С. В.

2. Антитеррористическая защищенность

1	Категорирование и паспортизация объекта МБУДО ДШИ № 12 по адресу: г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина д. 2 не проведена (п. 7-19,41-44) Требований	Начата подготовку к категорированию и паспортизации объекта МБУДО ДШИ № 12 по адресу: г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина д. 2	Март - октябрь 2024г.	Крюков С. В.
2	Не назначено должностное лицо ответственное за проведение мероприятий по обеспечению АТЗ объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности РФ и территориальными органами МВД РФ	Приказом № 8-ОД от 31.01.2024 об ответственном лице за проведение мероприятий по обеспечению АТЗ назначен заместитель директора по АХР Крюков. С. В.	Февраль 2024г.	Василевская М. И.
3	Не установлен порядок работы со служебной информацией ограниченного распространения (подп. «а», «б», «в» п.25(1) Требований)	Приказом № 20- ОД от 26.02.2024г утвержден порядок работы со служебной информацией ограниченного распространения	Февраль 2024г.	Василевская М. И. Крюков С. В.
4	Не определены обязанности лиц, допущенных к служебной к информации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспортов безопасности объекта (территории), иных документов и других материальных носителей информации, содержащих сведения о состоянии АТЗ объекта (территории) и принимаемых мерах по ее усилению (подп. «в» п. 25 (1).	Приказом № 20- ОД от 26.02.2024г определены обязанности лиц, допущенных к служебной к информации ограниченного распространения	Февраль 2024г.	Василевская М. И.
5	Не проводится подготовка и переподготовка должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения (подп. «е» п. 25 (1).	Пройдено обучение директором Василевской М. И. ул. №362418898099 март 2023. Запланирована подготовка заместителя директора по АХР Крюкова С. В.	Март 2024г.	Василевская М. И.
6	Не осуществлялась актуализация паспорта безопасности образовательной организации по адресу: г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина д. 2 «Д»	Запланирована работа по актуализации паспорта безопасности образовательной организации по адресу: г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина д. 2 «Д»	Март – ноябрь 2024г	Василевская М. И.

7	Не утвержден график обхода и осмотра объекта (территории), также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций и маршрут движения	Разработан и утвержден график и маршрут движения в приложениях 1,2,3 к приказу № 14 –ОД от 26.02.2024г.	Февраль 2024г.	Крюков С. В.
---	--	---	----------------	--------------