



Директору
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детская
школа искусств №7 городского округа город
Воронеж

А.А. Шарковскому

бульвар Победы, д. 32
г. Воронеж, 394000

Получено 23.11.2021 секретарь Бугусова С.В.

**Представление
об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения требований пожарной безопасности**

Мной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому району, капитаном внутренней службы Костроминым Германом Альбертовичем, в период с 28.10.2021 по 15.11.2021 проведено контрольно-надзорное мероприятие (выездная плановая проверка) в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств №7 городского округа город Воронеж по адресам: г. Воронеж, бульвар Победы, д.32, Московский проспект, д.123.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. Невыполнение требований пожарной безопасности представляет опасность для жизни и здоровья граждан, что также противоречит требованиям указанной статьи.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Московский проспект, д.123		
1.	Не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей, подключенных к различным компонентам систем пожарной автоматики (выбор вида исполнения кабелей и проводов, а также способ прокладки не соответствует требованиям пожарной безопасности) (отсутствуют сертификаты на провода и кабели, а также техническая документация).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18, п. 5.19 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и

		правила проектирования», п. 6.4 СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
2.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ).	п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
3.	Не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение на путях эвакуации (в коридорах).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
4.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
5.	Руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
6.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах (противопожарная дверь в электрощитовую).	ст.4, п.2,3 ст.37; п.2 табл.23, п.3 табл.24 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
7.	Не обеспечена периодичность осмотра и проверка огнетушителей (на момент проверки отсутствовали подтверждающие документы).	ст. 4 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 60 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв.

		Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, раздел 4.3 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
Бульвар Победы, д.32		
8.	Не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей, подключенных к различным компонентам систем пожарной автоматики (выбор вида исполнения кабелей и проводов, а также способ прокладки не соответствует требованиям пожарной безопасности) (отсутствуют сертификаты на провода и кабели, а также техническая документация).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18, п. 5.19 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 6.4 СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
9.	Не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение на путях эвакуации (на лестничных маршах).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
10.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

11.	Руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
12.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м (основной эвакуационный выход на улицу из 1-го этажа по факту 0,87 м, эвакуационный выход из 1 этажа правого крыла на улицу по факту 1,14 м).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
13.	Допущено на техническом этаже хранение мебели, оборудования и других предметов.	п.п. «б» п.16 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
14.	Эвакуационный выход, из цокольного этажа предусмотренный через общую лестничную клетку с обособленным выходом наружу, не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1 –го типа.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
15.	Не обеспечена периодичность осмотра и проверка огнетушителей (на момент проверки отсутствовали подтверждающие документы).	ст. 4 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 60 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, раздел 4.3 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

16.	Руководителем организации не обеспечено своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения, а также не организовано проведение проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
-----	---	---

По результатам проверки в отношении заместителя директора по ХЧ Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств №7 городского округа город Воронеж Долгополовой Наталии Ивановны составлен протокол об административном правонарушении от 15.11.2021 по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ и вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения.

Вышеуказанные нарушения, из объяснения, заместителя директора по ХЧ Долгополовой Н.И. имеют место в связи с отсутствием финансирования на выполнение данных мероприятий требований пожарной безопасности.

Указанное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей ответственных за пожарную безопасность лиц, а также в виду ненадлежащего контроля за соблюдением требований пожарной безопасности руководством учреждения.

Ряд выявленных нарушений требований пожарной безопасности не требует финансирования. Планы об устранении требований пожарной безопасности в учреждении не составлялись.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

1. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований пожарной безопасности, причин и условий им способствующих;
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.
3. О результатах принятых мер сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому району в течение месяца в письменной форме.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Коминтерновскому району
капитан внутренней службы
15.11.2021



Костромин Г.А.