



МВД РФ

ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИСЛОВОДСКУ

357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Умара Алиева, 91 тел. (8-87937) 2-03-04, 2-03-00, 2-02-16

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
УКРЕПЛЕННОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

«14» 08 2018 г.

г. Кисловодск

Комиссией в составе: ст. инспектор О. РМ ВУЧП и ПРМ ОМВД
(Ф.И.О., должности членов комиссии)
Росси по Кисловодску и с комиссией Раздуб Р.М.

проведено обследование ШБРОУ Детский сад №1 "Солнышко"
(наименование учреждения, его, подведомственность)
Раздуб Е.И.о. Никитов Е.И.о. 2-76-06.

расположенного по адресу: г. Кисловодск пер. Зерновский 10
(почтовый индекс, адрес)

Занимаемая площадь 5161

Наличие ограждения и его тип Углубленный бетонный забор, частично
(забор бетонный, металлическая ограда и др.)
металлический, частично металлический забор.

Пожарно-техническое состояние Стрелы - мониторинг
(наличие пожарной сигнализации)

СМК-К РМ-450
(средств пожаротушения и т.д.)

УК-1. ОП-4-8. ПК-5

Ответственным за материальную безопасность
Раздуб Н.И. пр. № 45.1-02 от 12.02.2018г.

Ответственным за антитеррористическую
безопасность Раздуб Н.И. пр. № 44-02 от 15.03.2018г.

Вид охраны:
Строгий - вохмер.

График работы работников охраны 1 время с 8⁰⁰ 17⁰⁰
1 - в ночь 17⁰⁰ 8⁰⁰

(круглосуточно, в ночное, дневное время и др.)

Количество работников в смену 1

Применяемые технические средства охраны Тревожная кнопка + 2 брелка
(с выводом на ПЦО, "тревожная кнопка", звуковая)
с выводом на ПЦО

В ходе проверки установлено: <*> Коммерческий 2-х этажный строение состоит из 2-х корпусов средних и между собой коридором. В центральном входе 10 жилых входов в том числе 3 поквартирных помещения со вторым этажом. В исправном состоянии. 2. Квартирный подъезд с лестничной клеткой. Вход осуществляется через деревянную дверь с навесным замком. В подъездное помещение вход осуществляется через металлическую дверь с навесным замком. 1. Квартирное помещение. Вход с территории ДС через деревянную дверь оборудованную навесным замком. 1. Автоматический сигнал в каб. подтверждающей. Огне в изобильном состоянии не является таковы. В наличии комбинированная тревожная сигнализация с выводом на ПЦО "освещение по периметру на здании в виде световых и звуковых выходов. Ограждение территории помещения. Ограждение помещений. Кроме сигнала комбинированной кнопки не является при входе на территорию.

<*> В данной графе необходимо указать тип здания, количество этажей, выходов, в том числе запасных, их техническое состояние и укрепленность; наличие подсобных помещений (лаборантские (вид хранения взрывоопасных и химических веществ, наличие металлических сейфов, доступ к ним), комнаты техперсонала, вахтерские и др.); наличие чердачных и подвальных помещений и возможность доступа к ним посторонних лиц; техническое состояние окон (наличие решеток и запоров); наличие сигнализации и тревожных кнопок, наличие подсобных и дополнительных строений на территории заведения, состояние освещения (внутреннего и наружного), состояние ограждения, реальность обеспечения внутренней и внешней безопасности учреждения силами имеющейся охраны, вид пропускного режима.

Выявленные недостатки, предложения и сроки их устранения:

отсутствует видеонаблюдение
(жалобы и заявления администрации объекта по выявленным недостаткам)

Учреждение находится в непосредственной близости от

г. Ишимск, ул. Березовый, ул. Искровская,

(жилые строения,

предприятия с опасным производством, предприятия торговли и др.)

С администрацией и обслуживающим персоналом в количестве 25 проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, замысливающих совершение преступлений.

Подписи членов комиссии:

1.
2.
3.
4.

Исмаилов Д.У.
Фараева Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

