

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

для инвалидов объекта и услуг

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№25 городского округа Вичуга

04. 02. 2016г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 городского округа Вичуга

1.2. Адрес объекта 155333 Ивановская область, г.Вичуга, ул.3-я Тезинская, д.3

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 678 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6003 кв. м

1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 06-07.2016г., капитального -

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 городского округа Вичуга (МБДОУ д/с №25)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 155333 Ивановская область, г.Вичуга, ул.3-я Тезинская, д.3

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской транспорт маршрут №5,3,1, личный транспорт, такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,С,Г)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(С,Г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(С,Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,У,С,К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О,У,С,К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

4. Обеспечение доступности для инвалидов объектов.

Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов.

N п/п	Показатели	Оценка соответствия
----------	------------	---------------------

1	Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	нет
2	Наличие выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов	нет
3	Наличие сменных кресел-колясок	нет
4	Наличие поручней	нет
5	Наличие пандусов	нет
6	Наличие подъемных платформ	нет
7	Наличие раздвижных дверей	нет
8	Доступные входные группы	нет
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Не достаточная
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам с учетом ограничения жизнедеятельности индивида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет

5. Обеспечение доступности для инвалидов услуг.

5.1 Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг.

№ п/п	Показатели	Оценка соответствия
1	Наличие одного из помещений, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	нет
2	Наличие сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
3	Доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	100%
4	Возможность предоставления инвалидам сопровождение ассистента - помощника	нет
5	Тьюторство для предоставления услуг инвалидам	нет
6	Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	нет
7	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование	нет
8	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	нет
9	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования	0
10	Наличие официального сайта, адаптированного для лиц с нарушением зрения	да

5.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

6. Управленческое решение (проект)

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

6.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

6.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

6.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

6.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____

6.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

6.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

7. Особые отметки

Руководитель

рабочей группы заведующий Фомина Г.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы завхоз Горячева А.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Воспитатель Соколова Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №25 городского округа

Вичуга

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушений не выявлено	К	Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях, асфальтовое покрытие в трещинах, ямах	С	Укладка тактильной плитки, ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		—	—	—	—	
1.4	Пандус (наружный)	нет		—	—	—	—	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		—	Автостоянка не требуется	—	—	—
1.6	Общие требования к зоне	нет		—	Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: — ширина не менее 3,5 м, обозначение знаками, вблизи входа в здание не далее 50м. Количество мест для транспорта инвалидов: не менее 10% (но не менее одного места)			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У,К,С) ДУ-И(С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет тактильного покрытия на всей территории, требуется ремонт асфальтового покрытия

I Результаты обследования:
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
(наименование объекта, адрес)

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Пол не имеет контрастной окраски, Ширина коридора 1,45	О,С,К	Нанесение контрастных полос, установка поручней	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ступени лестницы не имеют контрастной окраски, ширина 0,8 м	О,С,К	Нанесение контрастной окраски	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—		Установ ка пандуса технически невозможна	К	Помощь сотрудника	ИР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—		Установ ка лифта или подъемника технически не возможна	К	Помощь сотрудника	ИР
3.5	Дверь	есть			Ширина двери 0,85 м	О,С,К	Расшире ние двери технически невозможно	ИР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, светящейся краской или светоотража ющей лентой	О,С,К	Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней	ТР

	Общие требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м, пандус должен быть оборудован ы поручнями, селекторная связь	О,С,К		
--	-------------------------	--	--	--	--	-------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч путей эвакуации)	ДЧ –И (О,Г,У),ВНД (К),ДУ-И(С)			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней